

Siehe Gefährdungsbeurteilung	Grundsätzliche Einweisungen in	Bearbeitet am
! Unterweisungen /	die benötigten Güter	
Einweisungen in	Betriebsmittel Einstellung	Durch
Betriebsmittel	Verwendungshinweise	
! Grundlagen der		Klasse / Gruppe
Gefährdungsbeurteilung		
! Sicherheitsbelehrung		
! Theorie / Fachkunde		

### **Einweisungen Belehrungen**

Sicherheitsbelehrung siehe Abschnitt 1

Werkstattwagen Fachraum A 308, ein Wagen pro Tisch

Silicon Unterlage zum Schutz des Arbeitsplatzes

Weller Lötstation WE1010 oder vergleichbar

Lochrasterplatine H25PR500

Lötzinn RND 560-00171 Schmelztemperatur 217°C Einstellung LötKolben ca. 250°C

Kupferschaltdraht Zinn 0,80 mm

Widerstände Baugröße Farbcode

Batterieclip 9-Volt

Batterie 9-Volt Block

Kurzhubtaster 9303

LED Rot / Grün 1,8 V / 20 mA

Lötnagel RTM 1-1000

Experimentierboard RND 255-00016

16 Segmentanzeige PSA08 11 PSC08-11

Bausatz Leopold Eschke Elektromotor